



動作 :電源オン後、2~3秒後に出力がオンになります
 電源オフと同時に出力がオフになります
 オフ時は出力がアースに落とされます

